

Mercedes-Benz Sprinter II Kasten CDI

Motorschaden*Schiebetür

Details



Typ	Pkw
Leistung	95 kW / 129 PS
Kilometerstand	310.000 km
Kraftstoff	Diesel
Anzahl Sitze	2
Anzahl Türen	4/5
Getriebe	Automatik
Erstzulassung	05/2011
Hersteller Farbe	Brillantsilber Metallic
Innenbereich	Stoff

Preis

3.990 €

Ausstattung

Sicherheit

- Elektr. Wegfahrsperr

- ABS

- ESP

Umwelt

- Partikelfilter

Komfort und Innenausstattung

- Zentralverriegelung

- Elektr. Fensterheber

- Servolenkung

- Elektr. Seitenspiegel

- Multifunktionslenkrad

- Armlehne

- Klimaanlage

Fahrerassistenz

Kontakt

Haupthaus Bergkamen
Erich-Ollenhauer-Straße 6A
59192 Bergkamen

Tel.: +49 2307 9441133
E-Mail: info@fa-automobile.de

Mercedes-Benz Sprinter II Kasten CDI

Motorschaden*Schiebetür

- Parksensoren hinten

Exterieur

- Metallic

- Anhängerkupplung fest

Fahrzeugbeschreibung

Motor dreht nicht.

Sonderausstattung:

Anhängersteckdose 13-polig, Außentemperaturanzeige, Generator 180 A, Holzfussboden im Laderaum, Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner, Metallic-Lackierung, Querträger mit integriertem Auftritt, Radiovorbereitung, Rückfahrkamera, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz

Weitere Ausstattung:

3. Bremsleuchte, Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Batterie 74 Ah, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Handschuhfach abschließbar, Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad), Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, Kindersicherung, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Laderaumtrennwand durchgehend, Lastenverankerung / Verzurrösen, Leuchtweitenregelung, Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT (2143 ccm), Radstand 3665 mm, Raucher-Paket, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wärmeschutzverglasung, Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Kontakt

Haupthaus Bergkamen
Erich-Ollenhauer-Straße 6A
59192 Bergkamen

Tel.: +49 2307 9441133
E-Mail: info@fa-automobile.de

Mercedes-Benz Sprinter II Kasten CDI

Motorschaden*Schiebetür


Verbrauch & Umwelt

Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 9,6 l/100km

CO₂-Emissionen (kombiniert): 254 g/km

CO₂-Klasse: G

CO₂ - Klasse kombiniert



Kontakt

Haupthaus Bergkamen
Erich-Ollenhauer-Straße 6A
59192 Bergkamen

Tel.: +49 2307 9441133
E-Mail: info@fa-automobile.de